

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเพื่อเฝ้าระวังน้ำเสียในแหล่งน้ำสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

จุดตรวจ วัดคุณภาพน้ำ	ที่ตั้งแหล่งน้ำ	มิถุนายน			หมายเหตุ
		คุณภาพน้ำที่เฝ้าระวัง			
		ความนำไฟฟ้า (μS/cm)	ทีเอช pH	อุณหภูมิ °C	
คลองลำตั่ง	หมู่ที่ ๑	๒๔๓	๖	๒๘.๙	ปกติ
คลองบางปริก	หมู่ที่ ๓	๒๔๕	๖.๕	๒๙.๕	ปกติ
สระน้ำไรรยาว	หมู่ที่ ๖	๙๓	๖.๕	๓๒.๒	ปกติ/รับน้ำจากลำห้วยเหนือจุดรับน้ำมีโรงน้ำยาง
คลองลำนาว	หมู่ที่ ๗	๑๔๙	๖.๕	๒๗.๔	ปกติ/มีโรงน้ำยางอยู่เหนือจุดตรวจวัด
ฝายควนชก	หมู่ที่ ๑๐	๕๘๒	๖.๕	๓๒.๑	ปกติ/มีโรงน้ำยางอยู่เหนือจุดตรวจวัด
คลองบางปริก	หมู่ที่ ๑๑	๒๖๔	๗	๒๘.๒	ปกติ/มีโรงน้ำยางอยู่เหนือจุดตรวจวัด
คลองน้ำแดง	หมู่ที่ ๑๔	๒๔๕	๗	๒๘.๙	ปกติ/มีโรงน้ำยางอยู่เหนือจุดตรวจวัด

- หมายเหตุ**
- โดยปกติ ค่าความนำไฟฟ้าในแหล่งน้ำจืดจะประมาณ ๑๕๐ – ๓๐๐ ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร แหล่งน้ำจืดที่มีค่าความนำไฟฟ้ามากกว่า ๑,๐๐๐ ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ไม่เหมาะสำหรับการผลิตน้ำประปา
 - ค่าพีเอชอยู่ในช่วง ๐ - ๑๔ โดยที่พีเอช ๗ แสดงว่าน้ำเป็นกลาง ค่าพีเอชที่เหมาะสมอยู่ในช่วง ๖ – ๘
 - ถ้าพบว่า ความนำไฟฟ้า พีเอช มีค่าเปลี่ยนแปลงผิดปกติ แนะนำให้เก็บตัวอย่างน้ำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ/ปรึกษา
 - ถ้าพบว่า มีปลา/สัตว์น้ำอื่น ๆ ตาย ให้ตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำเพิ่ม