

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเพื่อเฝ้าระวังน้ำเสียในแหล่งน้ำสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

จุดตรวจ วัดคุณภาพน้ำ	ที่ตั้งแหล่งน้ำ	มิถุนายน 2561			กรกฎาคม 2561			สิงหาคม 2561			หมายเหตุ
		คุณภาพน้ำที่เฝ้าระวัง			คุณภาพน้ำที่เฝ้าระวัง			คุณภาพน้ำที่เฝ้าระวัง			
		ความนำไฟฟ้า (μS/cm)	พีเอช pH	อุณหภูมิ °C	ความนำไฟฟ้า (μS/cm)	พีเอช pH	อุณหภูมิ °C	ความนำไฟฟ้า (μS/cm)	พีเอช pH	อุณหภูมิ °C	
คลองลำตัง	หมู่ที่ 1	243	6	28.9	226	6.5	26.4	235	6.5	27.8	ปกติ
คลองบางปริก	หมู่ที่ 3	245	6.5	29.5	215	6.5	27.7	233	6	26.9	ปกติ
สระน้ำไรรยาว	หมู่ที่ 6	93	6.5	32.2	113	7	28.4	123	6.5	27.9	ปกติ /รับน้ำจากลำห้วยเหนือจุดรับน้ำมีโรงน้ำยาง
คลองลำนาว	หมู่ที่ 7	149	6.5	27.4	161	7	26.9	183	6.5	27.6	ปกติ / (มีโรงน้ำยางอยู่เหนือจุดตรวจวัด
ฝายควนชก	หมู่ที่ 10	582	6.5	32.1	530	7	30.00	483	7	25.5	ปกติ /มีโรงน้ำยางอยู่เหนือจุดตรวจวัด
คลองบางปริก	หมู่ที่ 11	264	7	28.2	254	7	27.3	159	7	28.6	ปกติ / มีโรงน้ำยางอยู่เหนือจุดตรวจวัด
คลองน้ำแดง	หมู่ที่ 14	245	7	28.9	242	7	27.8	229	6.5	27.6	ปกติ / มีการเลี้ยงหมูเหนือจุดตรวจวัด

- หมายเหตุ**
- โดยปกติ ค่าความนำไฟฟ้าในแหล่งน้ำจืดจะประมาณ 150 – 300 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร แหล่งน้ำที่มีค่าความนำไฟฟ้ามากกว่า 1,000 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ไม่เหมาะสำหรับการผลิตน้ำประปา
 - ค่าพีเอชอยู่ในช่วง 0 – 14 โดยที่พีเอช 7 แสดงว่าน้ำเป็นกลาง ค่าพีเอชที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 6 – 8
 - ถ้าพบว่า ความนำไฟฟ้า พีเอช มีค่าเปลี่ยนแปลงผิดปกติ แนะนำให้เก็บตัวอย่างน้ำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ/ปรึกษา
 - ถ้าพบว่า มีปลา/สัตว์น้ำอื่น ๆ ตาย ให้ตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำเพิ่ม